

آب انبار غریب

شماره ثبت ملی: 29340

آب انبار غریب درمیان باغات و نزدیک به بافت مسکونی و در مجاورت گذراحداث گردیده. درحال حاضر از آن رونق باغات و مزارع پیرامون خبری نیست فقط بعضاً دیوارهای چینه ای به چشم می خورد که روزی حصار و مرز باغات بوده و به هر ترتیب دیگر از آن طراوت کوچه باغ ها و خنکای نسیم آن باید درلایه لای خاطرات سالخوردگان نشسته برتقای حسینه سراخ گرفت. حسینه با گذشته تفاوت فاحشی نموده و ساختمان خشتی و گلی آن با آجر و سیمان المبتنه کمی با حفظ ظاهر بازسازی شده فقط خانه اربابی که درضلع شرقی حسینه است شاید بتوان گفت که در آن کمتر دخل و تصرف شده ولی آسیب های فراوانی با گذر زمان بر آن تحمیل شده است. ظاهراً ورودی اصلی خانه سردری بلند و شکیل است که در وسط ضلع شرقی حسینه قرار دارد. مدخل های حسینه در گوشه شمال شرقی و جنوب غربی، آنرا با گذرها متصل و مرتبط، و در نهایت با شبکه معابر و کوچه باغ ها انسجام می بخشید.

درحال حاضر یکی از آن دو که در گوشه شمال شرقی بوده، مسدود شده و دیگر مدخل ورودی در گوشه جنوب غربی است که هنوز وجود دارد ولی صورت نمایی اولیه را ندارد. آب انبار بافاصله ای نزدیک به مجموعه خانه بوده و درحال حاضر قسمت هایی از راه پله و پاشیر در زیر خاک رفته و سردر ورودی به احتمال در اثر خیابان کشی و تغییراتی که در پیرامون بنا حاصل آمده، تخریب شده. مخزن آب انبار مدور و عمق آن 8 متر است و سطح کف آن با ملات دیمه مستحکم و آب بندی گردیده. پوشش مخزن با آجر و خشت هایی به ابعاد $25 \times 25 \times 5$ اجرا و ارتفاعی حدود 6 متر دارد. آب انبار فاقد بادگیر است و چهارروزنه به صورت دوبه دو روبروی هم در قسمت پائین پوشش مخزن به ابعاد 1×1 متر ایجاد شده و تاجدی و خلیفه بادگیر را به عهده داشته است. دیگر قسمت های بنا از جمله ورودی و سردر، راه پله و پاشیر در زیر خاک مدفون است.

آب انبار هم تقریباً یکی از عناصر معماری مجموعه مرکز محله می باشد که به فاصله نزدیکی در کنار گذر متصل به حسینه استقرار یافته. در گذشته باغات و مزارع پررونق آنرا دربرداشته اند که هم اکنون بعضاً دیوارهای چینه ای باغات که تاجد زیادی مخروبه اند برجای مانده است.

